	S1XZ3400N600L		


V_F -I_F
Ta = 25℃
V_F INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE(mV)


V_R -I_R
Ta = 150℃
Ta = 125℃
Ta = 100℃